

Информация об устранении нарушений в рамках исполнения предписаний контролирующих органов

Приложение № 3

№ п/п	Наименование контролирующего органа	Дата проведения	Предмет проверки	Выявленные нарушения	Информация об устранении
1.	Головинская межрайонная прокуратура совместно с Управлением по САО ГУ МЧС России по г. Москве	10/03/2020	Соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности	В коридоре напротив кабинета «Главного Бухгалтера» установлен металлический сейф, уменьшающий ширину пути эвакуации, в нарушении п.36 6 ППР в РФ	Устранено
				Дверь центрального эвакуационного выхода в корпусе №1 блокирована установленным информационным стендом	Устранено
				Допускается использование в вентиляционных камерах хранение горючих материалов (пластиковые ёмкости в корпусе №1)	Устранено
				При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в корпусах № 1,2, частично отсутствуют на эвакуационных выходах знаки пожарной безопасности «выход» и направления эвакуации на лестничных маршах) в нарушении п.33 ППР в РФ	Устранено
				Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2м (в корпусах 1,2 на лестничных клетках и лестничных маршах установлены радиаторы водяного отопления), в нарушении п.6.27 СНИП 21-01-97; п.5.3.13 СП 1.131130.2009	По имеющейся проектно-сметной документации согласованной с ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН» г. Москвы провести работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2021 года.
2.	Управление по САО ГУ МЧС России по г. Москве	с 21.10.2020 по 22.10.2020	Соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности	Дымоприемные устройства для удаления продуктов горения размещены ниже верхнего уровня дверных проемов в корпусе 1 и 2, в нарушение п. 8.7 СНИП 41-01-2003; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; ст. 4 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	Срок устранения до 22.08.2021г.
				В незадымленных лестничных клетках на путях эвакуации размещены приборы отопления выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 м., в нарушение п.6.26* СНИП 21-01-97*; п.4.3.7 СП 1.13130.2020 ст. 4 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	По имеющейся проектно-сметной документации согласованной с ГКУ «Дирекция ОДОТСЗН» г. Москвы провести работы в рамках подготовки к отопительному сезону 2021 года.